



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori  
della Provincia di Agrigento**

# Rassegna stampa

## 21 settembre

# Troppi incidenti, la rotatoria è pericolosa

Il presidente dell'Ordine degli architetti Cimino chiede interventi urgenti

“Dall'apertura della rotonda sulla statale 640 si è registrato un numero di incidenti stradali che ci preoccupa. Dal nostro punto di vista Anas dovrebbe verificare la possibilità di provvedere ad apporre delle misure che possano evitare nuovi sinistri”.

A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ordine degli Architetti Alfonso Cimino, il quale interviene appunto in merito all'ennesimo grave incidente stradale registrato alla “roton-

da degli scrittori”, quella per capirsi rappresenta il punto di inizio della nuova statale 640 e che presenta una grande tabella con i volti dei principali autori delle province di Agrigento e Caltanissetta. Una struttura molto ampia, che gestisce l'innesto di tre strade in totale e che in questi anni si è fatta una nomea abbastanza triste a causa dei numerosi incidenti registrati soprattutto da parte dei mezzi che arrivano dalla statale. “I numeri – continua Cimino – sono troppo rilevanti per pensare che sia solo colpa di distrazione alla guida o di violazioni al codice della strada da parte degli automobilisti. Questa rotatoria, non essendo concentrica, data la posizione altimetrica, ed essendo posizionata tra strade non in asse, potrebbe anche creare qualche problema agli automobilisti”. Del resto, precisa Cimino, va ricordato come l'infrastruttura è arrivata successivamente al progetto originario a causa del “niet” del-



La rotonda della “Strada degli Scrittori”

la Soprintendenza a riammodernare il tratto della 640 che va dalla rotonda Giunone a quella “degli Scrittori”.

“Ribadendo che primario è il rispetto delle regole del codice della strada – conclude Cimino – crediamo che potrebbe essere di aiuto da parte di Anas il posizionamento ad esempio di bande rumorose e dissuasori che

possano consentire una riduzione di velocità a chi proviene da Canicattì e che ad oggi si trova direttamente immesso dentro la rotonda” Lo stesso Cimino sottolinea le criticità di altre due rotonde: una a Cannatello e un'altra nei pressi di Ribera.

GIOACCHINO SCHICCHI

# Troppi incidenti alla rotonda di San Pietro, Cimino: "Si prevengano nuove tragedie"

Il presidente dell'Ordine degli Architetti interviene sulla rotatoria che è stata oggetto di diversi sinistri stradali


Rotatoria San Pietro o "degli scrittori", il presidente dell'ordine degli architetti Alfonso Cimino chiede ad Anas di mettere in atto misure che possano scongiurare nuovi incidenti.

"Premesso che è ovviamente necessario tenere alta l'attenzione sul tema del rispetto delle regole del Codice della strada - spiega - i numeri sono troppo rilevanti per pensare che sia solo colpa di distrazione alla guida o di violazioni alle regole da parte degli automobilisti. Questa rotatoria, non essendo concentrica, data la posizione altimetrica, ed essendo posizionata tra strade non in asse, potrebbe anche creare qualche problema agli automobilisti".

Per questo Cimino lancia un appello affinché Anas possa provvedere al posizionamento ad esempio di bande rumorose e dissuasori "che possano consentire una riduzione di velocità a chi proviene da Canicattì e che ad oggi si trova direttamente immesso dentro la rotonda".





“...io lancio un allarme fortissimo...”  
Rotatoria Strada degli Scrittori, Piazza  
Cavour, Ponte Morandi, ascoltiamo  
Alfonso Cimino,  VIDEO



Alfonso Cimino, Presidente Ordine degli Architetti di Agrigento. Di Camillo Bosio

## Rotonda San Pietro. Troppi incidenti, Cimino: “Evitiamo altri danni”

STIMA TEMPO DI LETTURA: 1 min

21/09/2019/Redazione Giornalistica  stats 59 visite

Parte degli incidenti stradali, anche gravi o mortali, che negli ultimi tempi si sono verificati nell'agrigentino sono avvenuti in un punto ben specifico. Si tratta della rotatoria San Pietro, lungo la statale 640 Agrigento-Caltanissetta, conosciuta anche come la rotatoria “degli scrittori”. Di questo tema si è interessato il presidente dell'Ordine degli architetti, Alfonso Cimino, che chiede ad Anas di provvedere con adeguate misure per evitare nuovi incidenti.

“Premesso che è ovviamente necessario tenere alta l'attenzione sul tema del rispetto delle regole del Codice della strada – spiega Cimino – i numeri sono troppo rilevanti per pensare che sia solo colpa di distrazione alla guida o di violazioni alle regole da parte degli automobilisti”.

Per il presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento, la rotatoria San Pietro, non essendo concentrica ed essendo posizionata tra strade non in asse, potrebbe anche creare qualche problema a chi è al volante. Per questo Cimino lancia un appello ad Anas, proponendo ad esempio il posizionamento di bande rumorose e dissuasori “che possano consentire una riduzione di velocità a chi proviene da Canicattì e che ad oggi si trova direttamente immesso dentro la rotonda”.

